

แบบรายงานการตรวจความปลอดภัย (Safety Scout Report)

โรงเรียน / สถานศึกษา: โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา “บุรีรัตนวิทยา”

สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2

1. ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อกิจกรรม / พื้นที่ที่ตรวจ: อาคารเรียนและสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน
- วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ: 17 มิถุนายน 2569 เวลา: 14.30 น.
- ผู้รายงาน (Safety Scout): นางวานิตร์ เสริมแสง

2. ตารางบันทึกการตรวจความปลอดภัย (Safety Checklist)

ที่	รายการประเมินความปลอดภัย	สถานะ (ผ่าน / ปรับปรุง)	รายละเอียดความเสี่ยงที่พบ / แนวทางแก้ไข
1	ด้านสถานที่และอาคารพักแรม		
	- สภาพโครงสร้างอาคาร ประตู หน้าต่าง แข็งแรง	ผ่าน	
	- ระบบไฟฟ้า สายไฟ และปลั๊กไฟปลอดภัย ไม่ชำรุด	ผ่าน	
2	ด้านสิ่งแวดล้อมและบริเวณโดยรอบ		
	- ไม่มีต้นไม้กิ่งไม้พุ่มที่เสี่ยงหักโค่น	ผ่าน	
	- ไม่มีแหล่งน้ำลึกที่เสี่ยงจมน้ำ หรือมีป้ายเตือน	ผ่าน	
3	ด้านสุขอนามัยและโรงครัว		
	- อุปกรณ์ประกอบอาหารและการจัดเก็บแก๊ส หุงต้มปลอดภัย	ผ่าน	
	- น้ำดื่มและน้ำใช้สะอาด มีปริมาณเพียงพอ	ผ่าน	
4	ด้านระบบความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล		
	- มีถังดับเพลิงอยู่ในจุดที่ใช้งานได้ง่าย	ผ่าน	
	- มีตู้ยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ครบถ้วน	ผ่าน	

3. สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

- ภาพรวมความปลอดภัย: [✓] ปลอดภัยดี [] มีจุดเสี่ยงต้องแก้ไขด่วน
- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: -

4. การลงชื่อรับรอง

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางวานิดา เสริมแสง)

ตำแหน่งครู

ลงชื่อ



ผู้รับทราบรายงาน

(นางนิตยา ก้อนทอง)

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา “บุรีรัตนวิทยา”