

รายงานความปลอดภัยในสถานศึกษา
ชื่อโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)
ครูผู้รับผิดชอบ นางสาววราวุธ อุ่นสกุลสุข

การประเมินความพร้อมและความปลอดภัย

1. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (Physical Safety)

- อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ และพื้นที่ใช้จัดกิจกรรม มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย พร้อมรองรับการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
- ระบบไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และจุดบริการน้ำดื่ม อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วและการต่อสายดินอย่างเหมาะสม
- พื้นที่เสี่ยง เช่น บริเวณก่อสร้าง พื้นที่ทรุดโทรม สระน้ำ หรือแหล่งน้ำ ได้รับการกั้นพื้นที่และติดตั้งป้ายเตือนอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการทำกิจกรรม

2. การป้องกันอุบัติภัยและการช่วยเหลือ (การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ)

- มีถังดับเพลิงติดตั้งในจุดที่เหมาะสม อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และผ่านการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด
- เส้นทางและประตูหนีไฟสามารถใช้งานได้สะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวาง พร้อมติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟอย่างชัดเจน
- สถานศึกษามีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เช่น การอพยพหนีไฟ และการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ผู้กำกับลูกเสือ บุคลากร และนักเรียน

3. การควบคุมความสุภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคล (Health & Student Welfare)

- มีมาตรการดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรบริเวณสถานศึกษา ได้แก่ จุดรับ-ส่งนักเรียน ทางข้าม และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในช่วงจัดกิจกรรม
- มีระบบรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย ป้อมยาม ระบบแลกบัตร์ผู้มาติดต่อ และกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ห้องพยาบาลมีเวชภัณฑ์และยาสามัญประจำบ้านเพียงพอ พร้อมมีแผนการส่งต่อผู้บาดเจ็บหรือผู้เจ็บป่วยไปยังสถานพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว

สรุปผลการประเมิน

จากการประเมินด้านสถานที่ อุปกรณ์ ระบบความปลอดภัย และการเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุฉุกเฉิน พบว่าสถานศึกษามีความพร้อมในระดับ "พร้อมมาก" โดยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ สามารถดำเนินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีได้อย่างปลอดภัย มีมาตรการป้องกันและดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสม และพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

