



รายงานโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
โรงเรียนวัดวังจิก

ที่	สถานที่/โครงสร้างพื้นฐาน	มีความพร้อมใน การจัดกิจกรรม	ไม่พร้อมในการ จัดกิจกรรม (ชำรุด)	หมายเหตุ
๑	ระบบไฟฟ้า	✓		
๒	ระบบสุขาภิบาล	✓		
๓	ระบบน้ำ	✓		
๔	โรงอาหาร	✓		
๕	อาคารเรียน	✓		
๖	ห้องพยาบาล	✓		
๗	ถังดับเพลิงภายในสถานศึกษา	✓		
๘	สนามฟุตบอล	✓		
๙	สนามฟุตซอล	✓		
๑๐	โดมอเนกประสงค์	✓		
๑๑	สวนป่า	✓		
๑๒	สวนพอเพียงตามรอยพ่อ	✓		
๑๓	สนามเด็กเล่น	✓		
๑๔	ห้องศูนย์การเรียนรู้	✓		
๑๕	ห้องสมุด	✓		
๑๖	ห้องน้ำ	✓		
๑๗	ตึ้นน้ำดื่ม	✓		