

รายงานข้อมูลความปลอดภัยสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
โรงเรียนสวนป่าองค์พระ

จำนวนและสภาพสถานที่ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือที่อยู่ในสภาพรกร้าง ขำรุด หรือไม่ได้มีการใช้งาน

สถานที่	จำนวน	หมายเหตุ
๑. อาคารเรียนสร้างเอง (จำหน่ายแล้ว)	๑	
๒. อาคารโรงจอดรถ	๑	

ภาคผนวก

๑. อาคารเรียนสร้างเอง (จำหน่ายแล้ว)



๒. อาคารโรงจอดรถ

