

รายงานสรุปผลการตรวจสอบสภาพความพร้อมด้านสถานที่และความปลอดภัย
การจัดกิจกรรมลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

โรงเรียน บ้านโคกสูงวิทยานุกูล

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

1. ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา: นางทับทิม ผานาค
- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 087-4267114

2. สรุปจำนวนและสภาพสถานที่ที่อยู่ในสภาพรกร้าง ชำรุด หรือไม่ได้มีการใช้งาน

ที่	รายการสถานที่/อาคาร/ฐานกิจกรรม	จำนวน (แห่ง/จุด)	สภาพปัญหาที่ตรวจพบเชิงลึก (เช่น รกร้าง/ชำรุด/ไม่ได้ใช้งาน)
1	ฐานกิจกรรมที่ชำรุด/เสี่ยงอันตราย	0	[] ชำรุดโครงสร้างไม่มั่นคง [] มีวัสดุแหลมคม/สายไฟชำรุด [] มีสภาพรกร้าง เสี่ยงต่อสัตว์มีพิษ [/] อื่นๆ.....ไม่มี.....
2	อาคารค่ายพักแรม / เรือนนอนเก่า	0	[] ชำรุด ทรุดโทรม [] ไม่ได้ใช้งานมานาน/รกร้าง [] โครงสร้างหลังคา/พื้น เสียหาย [/] อื่นๆ.....ไม่มี.....
3	ห้องน้ำ / สุขาสภาพชำรุด	1	[] ระบบสุขาภิบาลชำรุด [] รกร้าง/ไม่มีระบบน้ำ [/] ประตู/หลังคา/ผนังเสียหาย [] อื่นๆ.....
4	พื้นที่/จุดอันตรายในบริเวณค่าย	0	[] หลุมบ่อ/สระน้ำ ไม่มีรั้วกั้น [] พื้นที่รกชัฏ ไม่มีการถากถาง [] ทางเดินชำรุด แสงสว่างไม่เพียงพอ [/] อื่นๆ.....ไม่มี.....

สรุปจำนวนและสภาพสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือที่อยู่ในสภาพรกร้าง ชำรุด หรือไม่ได้มีการใช้งาน
.....1.....รายการ

สถานศึกษาได้ตรวจสอบความพร้อมตามตารางข้างต้น และนำข้อมูลบันทึกรายงานผ่านระบบออนไลน์ (SAFETY-SCOUT) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จะนำข้อมูลสถานที่ที่ชำรุด รกร้าง และไม่ได้ใช้งาน ไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุง และเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกเสือและเนตรนารีต่อไป

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางทับทิม ผานาค)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2569