

บันทึกรายงานความปลอดภัยสถานศึกษา

เรื่อง สภาพสถานที่ที่มีความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมลูกเสือ

โรงเรียนบ้านหนองแก

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

เรื่อง รายงานสภาพสถานที่ที่มีความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมลูกเสือ

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองแกได้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ และประเมินสภาพสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้พื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ

จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่บางส่วนของสถานศึกษามีความพร้อมและสามารถใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) สระน้ำภายในโรงเรียนได้มีการดำเนินการจัดทำรั้วกันโดยรอบ และติดป้ายแจ้งเตือน “ห้ามลงว่ายน้ำ” อย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าไปใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต
- 2) พื้นที่ฐานกิจกรรมเดิมบริเวณโนนป่าต้นยาง ได้มีการเก็บฐานเดิมออกเรียบร้อยแล้ว สภาพพื้นที่โดยรวมมีความโล่งและสามารถควบคุมดูแลได้ง่าย อีกทั้งต้นไม้บริเวณดังกล่าวยังมีสภาพแข็งแรง ไม่พบลักษณะที่เสี่ยงต่อการหักโค่นหรือก่อให้เกิดอันตรายในการจัดกิจกรรม
- 3) บริเวณสนามหญ้าและอาคารเรียนโดยทั่วไป มีสภาพเหมาะสมต่อการใช้เป็นพื้นที่รวมพล จัดแถว ทำกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยพื้นที่มีความโล่ง สะดวกต่อการควบคุมดูแลนักเรียน และไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอันตรายอย่างเด่นชัด
- 4) นอกจากนี้ หลุมที่เคยใช้จัดทำฐานกิจกรรมลอดอุโมงค์น้ำ ได้ถูกดินกลบเรียบร้อยแล้ว ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการสะดุด หกล้ม หรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำกิจกรรมของนักเรียน

และมีพื้นที่บางส่วนของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน หรือควรหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีนักเรียนจำนวนมาก เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริเวณชั้น 2 อาคาร 3 พบว่ามีสภาพผุพังบางส่วน และไม่เหมาะสมต่อการรองรับน้ำหนักของบุคคลจำนวนมาก จึงไม่ควรใช้เป็นสถานที่รวมกลุ่มนักเรียน จัดฐานกิจกรรม หรือใช้เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมลูกเสือที่มีการเคลื่อนย้ายหรือรวมตัวเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

- 2) บริเวณอาคาร 1 พบว่าเสาอาคารบางส่วนมีร่องรอยถูกปลวกกัดกิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในระยะยาว ควรดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้รับผิดชอบหรือช่างผู้เชี่ยวชาญ และดำเนินการกำจัดปลวกหรือซ่อมแซมตามความเหมาะสม ก่อนอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการจัดกิจกรรมที่มีนักเรียนจำนวนมาก
- 3) สำหรับบริเวณสระน้ำ แม้ได้มีการจัดทำรั้วกั้นและติดป้ายห้ามลงว่ายน้ำแล้ว แต่ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ไม่ควรจัดกิจกรรมใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่มีครูควบคุมดูแล และควรกำชับนักเรียนไม่ให้เข้าใกล้หรือป็นข้ามรั้วโดยเด็ดขาด

ข้อเสนอแนะ

ควรกำหนดเขตพื้นที่ห้ามเข้า หรือพื้นที่เฝ้าระวังบริเวณชั้น 2 อาคาร 3 อาคาร 1 จุดที่มีเสาถูกปลวกกัดกิน และบริเวณใกล้สระน้ำ พร้อมทั้งติดป้ายแจ้งเตือนให้ชัดเจน จัดครูเวรหรือผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลในระหว่างการจัดกิจกรรม และควรประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้มีความปลอดภัย ก่อนนำกลับมาใช้งาน

สรุปผลการตรวจสอบ

สถานที่ที่มีความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมลูกเสือ ได้แก่ บริเวณสนามหญ้า พื้นที่โดยรอบอาคารเรียน พื้นที่โน้ปปาดันยางหลังจากเก็บฐานเดิม และพื้นที่บริเวณหลุมฐานลอดอุโมงค์น้ำที่ได้รับการกลบแล้ว ทั้งนี้สามารถใช้จัดกิจกรรมได้ โดยควรมีครูผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม

พื้นที่ที่ยังไม่พร้อมหรือควรหลีกเลี่ยงในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ได้แก่ ชั้น 2 อาคาร 3 เนื่องจากมีสภาพผู้พังและไม่เหมาะสมต่อการรองรับน้ำหนักคนจำนวนมาก อาคาร 1 บริเวณเสาที่มีร่องรอยปลวกกัดกิน และบริเวณใกล้สระน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ควรงดใช้พื้นที่ดังกล่าวในการจัดกิจกรรมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงให้เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางสาวกรภัทร พูลเพิ่ม)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านหนองแก