

## รายงานความปลอดภัยในกิจกรรมลูกเสือ (SAFETY – SCOUT)

โรงเรียนบ้านแม่ละ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

2.2 จำนวนและสภาพสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือที่อยู่ในสภาพรกร้าง ชำรุด หรือไม่ได้มีการใช้งาน  
มีจำนวน 1 รายการ ดังนี้

1. ศาลาลานสวนหินใหญ่ ศาลามีสภาพชำรุดทรุดโทรมบางส่วน และ พื้นที่ตั้งเป็นพื้นที่ต่างระดับแนวลำห้วยซึ่งช่วงฤดูฝน มักจะเกิดน้ำป่าไหลท่วมพื้นที่ ซึ่งไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้